

Образец для списания 101с

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

На испытатель Л2-47

№ 011322 год выпуска 1980

Департамент радиоэлектроники и связи

Комиссия в составе: дир. деп. Доросинского Л.Г., профессора Иванова В.Э., доцента Меньшикова Г.П., доцента Кудинова С.И. произвела осмотр данного оборудования на предмет его дальнейшего использования и установила, что испытатель Л2-47 имеет следующие дефекты: неисправен регулятор напряжения.

Вывод: вышеуказанное оборудование не может быть восстановлено капитальным ремонтом и подлежит списанию с основных средств департамента радиоэлектроники и связи УрФУ, тел. 89920150543

Комиссия:

Дир. департамента

Доросинский Л.Г.

Профессор

Иванов В.Э.

Доцент

Меньшиков Г.П.

Доцент

Кудинов С.И.

Вед. инженер ОМТО

Тимошина М.Н.

Исполнитель: Бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«      »      20      год